



1. 在 MSI 官網上取得最新版本的驅動程式
搜尋並在搜尋結果中找到相對應的產品，並點選”檔案下載”。



2. 在裝置管理員中，確保 Thunderbolt Controller 裝置有出現在”系統裝置”下（例如 Thunderbolt™ Controller – 15D9）。
甲、 若在系統裝置下找不到 Thunderbolt Controller 裝置，重啟系統在 MSI 圖示出現時按下”Delete”鍵進入 BIOS 選單 > Advanced > Thunderbolt firmware update，將此選項的設定更改為”Enabled”，按 F10 來儲存後重啟系統。
3. 將下載的安裝檔解壓縮後開啟。
4. 點選 Thunderbolt 驅動安裝資料夾”ThunderboltUwdSetup”或”ThunderboltDchSetup”。
5. 對”TbtHostController.inf”檔案點選右鍵並選擇安裝。



- 當安裝完成後，按下”確定”以關閉視窗。



- 完成驅動安裝後，選擇另一個應用程式啟動選單資料夾（ThunderboltApplicationLauncherSetup）。
- 對”TbtHostControllerExtension.inf”的安裝檔點選右鍵並選擇安裝。
- 檔案安裝完成後即完成所有驅動的安裝。
- 點擊[此處](#)從 Microsoft Store 下載”Thunderbolt 控制中心”。